



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ \_\_\_\_\_ «25» 09 2016 г.

Советский район г. Новосибирска  
Наименование территориального образования субъекта РФ

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Дошкольное образовательное учреждение
- 1.2. Адрес объекта г. Новосибирск, Экваторная, 20
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание два этажей, 3461 кв.м
  - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 11 000 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1988, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* \_\_\_\_\_, *капитального* \_\_\_\_\_
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 488 комбинированного вида», МКДОУ д/с № 488
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 630060, г. Новосибирск-60, ул. Экваторная, 20

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация дошкольное образование

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
конечная остановка автобуса № 52; 52К; 65; маршрутного такси №1252 и 1286, далее пешком.  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 713 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 8-10 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать \_\_\_\_\_)  
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (\_\_\_\_\_)

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(Г,У)	5	
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(Г,У)	55,35,1,7 8,5,12,8, 59,52,35	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(Г,У)	68,70,45 34,44,71, 72,89,88, 87,13,11,	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(Г,У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(Г,У)	69,47	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(Г,У)	11,85	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: не доступно для основных категорий инвалидов**

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт капитальный
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт капитальный
8.	<b>Все зоны и участки</b>	ремонт капитальный

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) \_\_\_\_\_

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта  
(*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

---

(*наименование сайта, портала*)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
2. Входа (входов) в здание на 2 л.
3. Путей движения в здании на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на 6 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Руководитель  
рабочей группы

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных  
организаций инвалидов

\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,  
расположенной на объекте

\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_\_)  
Комиссией (название). \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:****1. Территории, прилегающей к зданию (участка)  
МКДОУ д\с№488 , г.Новосибирск,ул.Экваторная ,20**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	5		не соответствует ширина входной калитки,нет знака доступности	К, О, С	увеличение ширины входной калитки , установка указателей направления движения и знака доступности	капитальный ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	6		нет указателей направления движения	К, О, Г,	установка указателей направления движения и знака доступности	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть			отсутствие рельефных полос на лестнице, поручней, контрастного окрашивания крайних ступеней	К, О, С,	установка рельефных полос на лестнице; установка поручней с двух сторон и горизонтальных завершений вверху и внизу с нетравмирующим окончанием; контрастное окрашивание крайних ступеней,	капитальный ремонт
1.4	Пандус (наружный)	нет			отсутствует	К, О, С,	установка пандуса	капитальный ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	нет			отсутствует	К	устройство автостоянки для посетителей с выделением мест для инвалидов	капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне					К,О,С,Г		капитальный ремонт

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
территория МКДОУ д/с № 488	ДЧ-И (Г, У)			капитальный ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



**I Результаты обследования:****2. Входа (входов) в здание****МКДОУ д/с № 488, г. Новосибирск, Экваторная, 20**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	1,2		отсутствие рельефных полос на лестнице, поручней, контрастного окрашивания крайних ступеней	К, О, С,	установка поручней, рельефных полос, контрастного окрашивания крайних ступеней	кап. рем
2.2	Пандус (наружный)	нет			отсутствует	К, О, С,	установка	кап. рем
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	1в,2в,78в,12в,55в,59в,52в,39в,		отсутствие нескользкого покрытия;	К, О, С, Г	установка нескользкого покрытия;	кап. рем
2.4	Дверь (входная)	есть			отсутствие дверей на внутреннее открывание	К, О, С,	установка дверей на внутреннее открывание	кап. рем
2.5	Тамбур	есть	1,35,5,82,		отсутствие дверей на внутреннее открывание	К, О, С, Г,	установка дверей на внутреннее открывание	кап. рем
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			отсутствие рельефных полос на лестнице, поручней, контрастного окрашивания крайних ступеней, отсутствие дверей на внутреннее открывание	К, О, С, Г	установка поручней, рельефных полос, контрастного окрашивания крайних ступеней, установка дверей на внутреннее открывание	кап. рем

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ВНД	1,2		кап. ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:****3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**МКДОУ д/с № 488, г. Новосибирск, Экваторная, 20

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	45, 69, 71, 89, 90, 34, 68, 70, 83, 13		на путях передвижения – установлены двери на внешнее открывание, навесное оборудование (шкафов пожарных гидрантов)с выступом более 10см,	К,О,С	на путях передвижения – установка дверей на внутреннее открывание, реконструкция навесного оборудования (шкафов пожарных гидрантов)	Кап. ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	11, 88, 67, 44		отсутствие рельефных полос на лестничных маршах, контрастного окрашивания крайних ступеней, отсутствие на маршах поручней с правой стороны и горизонтальных завершений вверху и внизу с нетравмирующим окончанием;	О,С	установка рельефных полос на лестничных маршах, контрастное окрашивание крайних ступеней, установка на маршах поручней с правой стороны и горизонтальных завершений вверху и внизу с нетравмирующим окончанием;	Кап. ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет				К,О		-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет				К,О,С		-
3.5	Дверь	есть			Ширина дверей не соответствует нормативам доступности	К,О,	Установка дверей большей ширины	Кап. ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	4		на путях эвакуации – установлены двери на внешнее открывание, навесное оборудование (шкафов пожарных гидрантов)с выступом более 10см,	К,О,С	на путях эвакуации – установка дверей на внутреннее открывание, реконструкция навесного оборудования (шкафов пожарных гидрантов)	Кап. ремонт

ОБЩИЕ требования к зоне							Кап. ремонт
-------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-И(Г,У)			Капитальный ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**МКДОУ д/с № 488, г. Новосибирск, Экваторная, 20

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	-			-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет			-		-	

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-			-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

##### Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет			-		-	

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-			-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:****5. Санитарно-гигиенических помещений****МКДОУ д/с № 488, г. Новосибирск, Экваторная, 20**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	47, 69		Ширина дверного проема не соответствует нормативам, отсутствие тактильной направляющей к кабине, опорного поручня, нет зоны для кресла-коляски рядом с унитазом	К,О,С,	увеличение дверного проема не соответствует нормативам, установка тактильной направляющей к кабине, опорного поручня, обустройство зоны для кресла-коляски рядом с унитазом	Тех. решения невозможны
5.2	Душевая/ ванная комната	нет			-		-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет			-		-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						увеличение дверного проема не соответствует нормативам, установка тактильной направляющей к кабине, опорного поручня, обустройство зоны для кресла-коляски рядом с унитазом	Тех. решения невозможны

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(Г,У)	47,69		Технич. решения невозможны



\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**

МКДОУ д/с № 488, г. Новосибирск, Экваторная, 20

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Отсутствие освещенных надписей, пиктограмм, малогабаритных аудиовизуальных информационных систем	К, О, С, Г	установка освещенных надписей, пиктограмм	Кап. ремонт
6.2	Акустические средства	нет			отсутствие текстофонов, телефонов с усилителем звука, речевых информаторов и маяков	С, Г	Установка текстофонов, телефонов с усилителем звука, речевых информаторов и маяков	Кап. ремонт
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие маркировки кабинетов со стороны ручки, телефонов с увеличенными тактильными клавишами	С	Установка маркировки кабинетов со стороны ручки, телефонов с увеличенными тактильными клавишами	Кап. ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет					Установка текстофонов, телефонов с усилителем звука, речевых информаторов и маяков	Кап. ремонт

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И(Г,У)	11,85		Кап.ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

